



A. Fotodokumentace stav VO – ul.Lipská

Rozvaděč RVO58: bez krytí, nepřístupné údržbě, chybějící prvky, zarostlý, rozpadající se pilíř, nedovírající se dveře...



Rozvaděč RVO61: bez krytí, nepřístupné údržbě, chybějící prvky, zarostlý, rozpadající se pilíř, nedovírající se dveře...



Stožáry, kryty, konzole: bez krytí, koroze, vydrolený beton, chybějící prvky, nahnuté, zarostlé, ohnuté stožáry...





Provizorní propoje VO: pomocí závěsných kabelů, napojení z jiných obvodů VO



Svítidla: chybějící kryty, nevyhovující zdroje...

