


koordinanční situace

- Legenda značení a inž. sítě**
- nadzemní objekty demolované v rámci II. etapy
 - komunikace - asfaltové, dlažebné - II. etapa
 - stávající vzrostlá zeleň
 - stávající dřátěné oplocení výšky 1,8 m
- Stávající inženýrské sítě**
- Spisaková kanalizace SEVK a.s. - kamenná
 - Děstivá kanalizace - kamenná
 - Vodovod
 - Větrné osvětlení
 - Síť plynovod
 - Nízký plynovod
 - Kabel NN - CEZ
 - Kabel VN - CEZ
 - Kabel VN - CEZ
 - Stávající slatoproudé rozvody ve správě CETIN
 - Primární horkovod DN 2x150 - CEZ Teploenergetika a.s.
 - Hranice ochranného pásma horkovodu 2,5m
 - Prawdopodobná trasa sekundárního rozvodu tepla - nebyla ověřena

rev. C - 01/2023 - stav po provedení 1. etapy

+0,000 = 350,20



C			
B	REVIZE A		
A			
zpracovatel	ved. proj.	projektant	kreslil
ing. M. Štenko	ING. J. RÁPEK		
investor	Stavby a.s. Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov		
Demolice objektu ZŠ			
Kamenná č.p. 5250, Chomutov			
KOORDINAČNÍ SITUACE			
měřítko:	1:500	č. výkresu:	C.1