

Pohled



TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP							
ČÍSLO MÍST.	NÁZEV MÍST.	PLOCHA M2	VÝŠKA MÍST.	STROP	STĚNY	PODLAHA	POZNÁMKY
101	JÍDELNA	282,12	3,300	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, BILÁ MALBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, BILÁ MALBA	PVC	OTĚRUVZDORNÁ OMÍTKA v. 2,00M
102	KUCHYNĚ	111,56	3,300	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, BILÁ MALBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, BILÁ MALBA	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD DO v. 2,00M
103	DENNÍ MÍST.	8,68	3,300	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, BILÁ MALBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, BILÁ MALBA	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD DO v. 2,00M
104	VÝTAH	4,32		POZNÁMKY: POSLEDNÍ REVIZE 19.3.2019, PŘÍŠTÍ ODBORNÁ ZKOUŠKA DO 03.2022, PŘÍŠTÍ INSPEKČNÍ PROHLÍDKA DO 12.2022			

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Železobetonová konstrukce budovy
- Zdivo z cihel pálených tl. 100 - 250mm

STROPNÍ SVĚTLA:

- Stropní zářivkové svítidlo - 11ks
- Stropní kruhové svítidlo - 30ks

OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ:

- Litínové radiátory - 17ks
- Odvodňovací kanálky - 6ks




LEGENDA VYMEZUJÍCÍCH ČAR:

- Řešený prostor stroj. výtahu / výtahu - provést revizi zařízení

POZNÁMKA:

Při prohlídce byly zjištěny skutečnosti ohledně jednotek vzduchotechniky a to takové, že není nutno revidovat stávající rozvody VZT ani jejich jednotky. Ve škole jsou dvě stará zařízení na odtah vzduchu z kuchyňských prostor, které jsou vyrobeny z dob Československa. Jedna jednotka má vyndaný motor a tak není v provozu. Druhá jednotka byla spuštěna při prohlídce a nemá dostatečný odtah a to i díky tomu, že na rozvod jsou napojeny dvě přídužné digestoře, které nestíhají jednotka VZT odtažnout. Obě jednotky jsou umístěny ve sklepě což není vhodné pro jednotky VZT. Navrhují obě jednotky ve sklepě zrušit a řešit odtah vzduchu venkovní jednotkou umístěnou před objektem ve vnitrobloku. Vývod instalaci pro VZT bude skrz jedno vyměněné okno v jehož horních dílech budou instalovány odtahové a nasávací potrubí do jednotky VZT. Návrh umístění VZT odtahu bude určen po návrhu kuchyňské technologie.
Součástí zadání projektu je nutno zkontrolovat funkčnost zdvihacího zařízení výtahu.

- Veškeré rozměry ověřit na místě
- Projektant si tímto vyhrazuje právo konzultovat veškeré změny na stavbě vůči projektové dokumentaci

Stavba:				Orientace:	
Rekonstrukce kuchyně ZŠ Chomutov, Ak. Heyrovského 4539					
Investor: Statutární město Chomutov Zborovská 4602 430 28 Chomutov IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891		HIP: INTERMONT OPATRNÝ s.r.o. Projektant částe:  Mostecká 1973, 431 11 Jirkov IČ: 49900854		Stupeň PD: DPS Č. zakázky: R136 Formát: A3 Měřítko: 1:50	
Generální projektant:  Mostecká 1973, 431 11 Jirkov IČ: 49900854		Vypracoval: Milan Toms Zodp. projektant: Jan Toman		Revize: Datum: 23.02.2022 Část PD:	
Výkres: Půdorys 1.NP - Stávající stav				Č. výkresu: D.1.1.3	