

## DODATEČNÉ INFORMACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK Č. 2

**Zadavatel:** Statutární město Chomutov  
**Sídlo:** Zborovská 4602, 430 01 Chomutov  
**IČ:** 00261891  
**DIČ:** CZ00261891  
**Statutární zástupce:** Ing. Daniel Černý  
**Název veřejné zakázky:** „Zpracování dokumentace – pasport vodních děl“

Výše uvedený zadavatel sděluje následující dodatečné informace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.

### **Dotaz 1:**

v části A této veřejné zakázky požadujete:

Geometrický plán                      kontroloval jsem si to v náhledu KÚ v k.ú. Pohraniční a všechna tato vodní díla jsou v katastru zapsána. Opravdu požadujete geometrický plán???

### **Odpověď:**

Zadavatel **požaduje** zpracovat a předložit geometrický plán stavby zpracovaný podle vyhlášky č. 23/2007 Sb. o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí České republiky

Vodní nádrže jsou vybudované historicky, a i když jsou zapsány v katastru nemovitostí, chybí k nim veškerá dokumentace a příslušná povolení vodoprávního úřadu.

### **Dotaz 2:**

Existují tyto nádrže oficiálně, nebo nemají žádný právní statut?

### **Odpověď:**

Nádrže nemají žádný právní statut.

### **Dotaz 3:**

Existují na nádržích nějaké objekty - spodní výpustě, bezpečnostní přelivy?

### **Odpověď:**

Viz příloha č. 1 těchto dodatečných informací.

### **Dotaz 4:**

V době geodetických prací jsou nádrže plné nebo prázdné? Jaká je alespoň přibližná hloubka?

### **Odpověď:**

Viz příloha č. 1 těchto dodatečných informací

### **Dotaz 5:**

Co znamená požadavek zaměření sedimentu odborně způsobilou osobou a zpracování příslušného písemného výstupu?

Jedná se pouze o stanovení orientační kubatury sedimentu v jednotlivých nádržích nebo se požaduje i chemický rozbor s návrhem na nakládání se sedimentem?

### **Odpověď:**

Zadavatel **nepožaduje** v rámci této zakázky provedení chemického rozboru s návrhem na nakládání se sedimentem.

### **Dotaz 6:**

Je předmětem projektu také odstranění sedimentu, tzn. Odbahnění?

### **Odpověď:**

Zadavatel **nepožaduje** v rámci této zakázky projekt na odstranění sedimentu, tzn. Odbahnění?

**Dotaz 7:**

Po provedení pasportu je požadován návrh na technické řešení nádrží podle platné legislativy. Na jaké úrovni má být návrh proveden – projekt pro realizaci, jenom studie, projekt pro stavební řízení?

**Odpověď:**

Zadavatel **požaduje**, aby v rámci této zakázky část B) byly zhotovitelem navrženy opatření včetně stavebních úprav, oprav či nutné rekonstrukce pro uvedení vodního díla do bezpečného stavu.

Přílohu č.1 Dodatečných informací k výzvě k podání nabídek č. 2 tvoří **Popis vodních nádrží**. Tato příloha je zveřejňována současně s těmito dodatečnými informacemi.

V Chomutově dne 31. 10. 2016

### **POPIS VODNÍCH NÁDRŽÍ**

#### **1. vodní nádrž Samotář na pozemku parc. č. 113**

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Tok:             | Pohraniční potok                                   |
| Správce VT:      | Lesy České republiky                               |
| Vlastník VD:     | statutární město Chomutov                          |
| Provozovatel VD: | Správa Městských lesů Chomutov Hora sv. Šebestiána |

Rybník se protřhl v roce 2002 po povodních, uveden prohrábkou do neškodného stavu.

#### **2. vodní nádrž na pozemku parc. č. 121**

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Kategorie VD:                  | není kategorizován                                 |
| Typ nádrže:                    | průtočná                                           |
| Vodní tok:                     | Pohraniční potok                                   |
| Správce VT:                    | Lesy České republiky s. p.                         |
| Obec:                          | Pohraniční                                         |
| Katastrální území:             | Pohraniční                                         |
| Vlastník VD:                   | statutární město Chomutov                          |
| Provozovatel VD:               | Správa Městských lesů Chomutov Hora sv. Šebestiána |
| Hráz:                          | zemní sypaná                                       |
| Délka hráze:                   | 124,00 m                                           |
| Výška hráze:                   | 1,70 m                                             |
| Šířka koruny hráze:            | 5,00 m                                             |
| Plocha provozní hladiny:       | 10 883 m <sup>2</sup> (odhad)                      |
| Objem při provozní hladině:    | 18 500 m <sup>3</sup> (odhad)                      |
| Bezpečnostní přeliv:           | boční nehrazený                                    |
| Kapacita přelivu:              | nezjištěno                                         |
| Q 100 :                        | nezjištěno,                                        |
| Povolení k nakládání s vodami: | nezjištěno                                         |
| Manipulační řád:               | nezjištěno                                         |
| Souřadnice:                    | x: -818782,727 y: -981497,801                      |
| VHE:                           | nezjištěno                                         |

Popis stavu: na hrázi se nachází lesní zpevněná komunikace asfaltová se štěrkem. Na nádrži není výpustné zařízení, v místě původního výpustného zařízení průsak hráze v podhrází. Bezpečnostní přeliv hráze existuje v místě pravobřežního navázání hráze, ale není kapacitní, narušená kamenná konstrukce přelivu.

#### **3. vodní nádrž na pozemku parc. č. 124**

|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Kategorie VD:      | není kategorizován                                 |
| Typ nádrže:        | průtočná                                           |
| Vodní tok:         | IDVT 10223363                                      |
| Správce VT:        | Lesy České republiky s. p.                         |
| Obec:              | Pohraniční                                         |
| Katastrální území: | Pohraniční                                         |
| Vlastník VD:       | statutární město Chomutov                          |
| Provozovatel VD:   | Správa Městských lesů Chomutov Hora sv. Šebestiána |

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Hráz:                          | zemní sypaná                  |
| Délka hráze:                   | 198,00 m                      |
| Výška hráze:                   | 3,70 m                        |
| Šířka koruny hráze:            | 3,70 m                        |
| Plocha provozní hladiny:       | 8 682 m <sup>2</sup> (odhad)  |
| Objem při provozní hladině:    | 22 120 m <sup>3</sup> (odhad) |
| Bezpečnostní přeliv:           | boční nehrazený               |
| Kapacita přelivu:              | nezjištěno                    |
| Q 100 :                        | nezjištěno,                   |
| Povolení k nakládání s vodami: | nezjištěno                    |
| Manipulační řád:               | nezjištěno                    |
| Souřadnice:                    | x: -817801,283 y: -981662,787 |
| VHE:                           | nezjištěno                    |

Popis stavu: na hrázi se nachází lesní zpevněná komunikace asfaltová se šterkem. Na nádrži není výpustné zařízení, v místě původního výpustného zařízení průsak hráze v podhrází, bezpečnostní přeliv hráze existuje v místě levobřežního navázání hráze, propustek v komunikaci lesní cesty DN 800 beton s obezděním, ale není kapacitní, narušená kamenná konstrukce přelivu.

#### **4. vodní nádrž na pozemku parc. č. 129**

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Kategorie VD:                  | není kategorizován                                 |
| Typ nádrže:                    | průtočná                                           |
| Vodní tok:                     | 10228090                                           |
| Správce VT:                    | Lesy České republiky s. p.                         |
| Obec:                          | Pohraniční                                         |
| Katastrální území:             | Pohraniční                                         |
| Vlastník VD:                   | statutární město Chomutov                          |
| Provozovatel VD:               | Správa Městských lesů Chomutov Hora sv. Šebestiána |
| Hráz:                          | zemní sypaná                                       |
| Délka hráze:                   | 94,00 m                                            |
| Výška hráze:                   | 2,00 m                                             |
| Šířka koruny hráze:            | 3,40 m                                             |
| Plocha provozní hladiny:       | 3 870 m <sup>2</sup> (odhad)                       |
| Objem při provozní hladině:    | 8 150 m <sup>3</sup> (odhad)                       |
| Bezpečnostní přeliv:           | není                                               |
| Kapacita přelivu:              | nezjištěno                                         |
| Q 100 :                        | nezjištěno                                         |
| Povolení k nakládání s vodami: | nezjištěno                                         |
| Manipulační řád:               | nezjištěno                                         |
| Souřadnice:                    | x: -817297,643 y: -981768,559                      |
| VHE:                           | nezjištěno                                         |

Popis stavu: na hrázi není lesní zpevněná komunikace. Na nádrži není výpustné zařízení, v místě původního výpustného zařízení průsak hráze v podhrází, stopy po přelití hráze v minulosti. Bezpečnostní přeliv hráze neexistuje, v místě levobřežního navázání hráze protržení patrně v místě původního bezpečnostního přelivu. Na hrázi v celé délce na obou lících nežádoucí vzrostlá vegetace.